

Fouka, le 8 mars 2017

Attestation de Bonne Exécution

Nous soussignés, SNC Lavalin International Espana S.A.U – ACCIONA Agua S.A.U – Union Temporal de Empresas, Usine de Dessalement d'Eau de Mer de Fouka, route Nationale 11, BP 43, 42 027 Fouka Marine, Wilaya de Tipaza, représentée par Monsieur Jean-Marc PICHON, Directeur d'Usine, attestons par la présente, que la société la société **AESSEAL COJ**, dont le siège social est sis, lot n°5 zone d'activité Aïn Bennian Alger, Algérie, représenté par **Monsieur M'Hamed HACHEMI**, gérant, a effectué à notre profit les prestations suivantes :

- nos commandes n° 1823, 1876 et 1963 :
 - . réparation et test de neuf(9) garnitures mécaniques simples de marque Burgmann diamètre d'arbre 130 mm
 - . réparation et test de sept(7) garnitures mécaniques simples de marque Burgmann diamètre d'arbre 120 mm
 - . réparation et test de trois(3) garnitures mécaniques simples de marque Burgmann, diamètre d'arbre 110 mm
 - . fourniture de six(6) Labtecta diamètre 120 mm
 - . fourniture de trois(3) Labtecta diamètre 95 mm
- une étude de fiabilisation des garnitures mécaniques utilisées dans notre station de pompage d'eau traitée

Nous attestons que les garnitures mécaniques ont été réparées conformément aux exigences contractuelles.

Nous attestons que les recommandations et l'analyse faite par AESSEAL COJ (changement de la matière des faces des garnitures mécaniques dédiées aux pompes d'eau traitée : désormais faces SIC/SIC) ont donné entière satisfaction.

La présente attestation est délivrée à l'intéressé(e) à sa demande pour servir et valoir ce que de droit.


Jean-Marc PICHON
Directeur d'Usine